










Муниципальное дошкольное
Образовательное учреждение
«Детский сад №94»
Адрес: 150033, г Ярославль, 5
Тел: 59-31-76
e-mail: yardou094@yandex.ru


Главное управление МЧС России
по Ярославской области
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Г.Ярославлю

Информационная справка по МДОУ «Детский сад № 94»

			Исполнение
1.	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц.	пп. «б» п. 17 ППР в РФ	Проведены, акт испытаний от 28.09.2021
2.	Дверь лестничной клетки (1 этаж - помещение № 2 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) зафиксирована в открытом положении - снят доводчик).	пп. «г» п. 27 ППР в РФ	Доводчик установлен 27.09.2021 
3.	На путях эвакуации в коридоре (1 этаж - помещение № 12 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) размещены предметы (сухой бассейн, реквизит).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	 На путях эвакуации в коридоре (1 этаж - помещение № 12 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) предметы (сухой бассейн, реквизит) убраны 27.09.2021г.

4.	В буфетной группы № 2 ухудшена видимость светового оповещателя (табло) «Выход», обозначающий эвакуационный выход (установлена вытяжка).	п. 37 ППР в РФ	 <p>В буфетной группы № 2 световой оповещатель (табло) «Выход», обозначающий эвакуационный выход (установлена вытяжка) переустановлен 27.09.2021г.</p>
5.	На путях эвакуации в коридоре (2 этаж - помещение № 22 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) размещены мебель (шкафы, стол, стулья) и другие предметы (дверное полотно).	пп. «ж» п. 1 6 ППР в РФ	 <p>На путях эвакуации в коридоре (2 этаж - помещение № 22 по техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) мебель (шкафы, стол, стулья) и другие предметы (дверное полотно) убраны 27.09.2021.</p>
6.	На путях эвакуации в коридоре (2 этаж - помещение № 7 по техническому паспорту инв, № 30763 от 04.12.2020 г.) размещены предметы (сухой бассейн).	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	 <p>На путях эвакуации в коридоре (2 этаж - помещение № 7 по техническому паспорту инв, № 30763 от 04.12.2020 г.) предметы (сухой бассейн) убраны 27.09.2021г.</p>
7.	На путях эвакуации в коридоре (3 этаж - помещение № 3	пп. «ж» п. 16 ППР в РФ	

	<p>техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) размещены предметы (сухой бассейн).</p>		 <p>На путях эвакуации в коридоре (3 этаж - помещение № 3 техническому паспорту инв. № 30763 от 04.12.2020 г.) предметы (сухой бассейн) убраны 27.09.2021г.</p>
<p>8.</p>	<p>На путях эвакуации в коридоре (3 этаж - помещение № 40 по техническому паспорту инв, № 30763 от 04.122020 п) размещены предметы (сухой бассейн).</p>	<p>пп. «ж» п. 16 ППР в РФ</p>	 <p>На путях эвакуации в коридоре (3 этаж - помещение № 40 по техническому паспорту инв, № 30763 от 04.122020 п) предметы (сухой бассейн) убраны 27.09.2021г.</p>
<p>9.</p>	<p>В подвальных помещениях (вход № 1) осуществляется хранение горючих материалов (доски, уборочный инвентарь и прочие материалы).</p>	<p>пп. «а», пп. «б» п. 16 ППР в РФ</p>	 

			В подвальных помещениях (вход № 1) горючие материалы (доски, уборочный инвентарь и прочие материалы) убраны 27.09.2021г.
10.	В подвальных помещениях (вход № 2, № 3) электрические светильники эксплуатируется без колпаков, предусмотренных конструкцией (в количестве 3 шт.).	ПП. «в» п. 35 ППР в РФ	 <p>В подвальных помещениях (вход № 2, № 3) на электрические светильники установили колпаки, предусмотренных конструкцией (в количестве 3 шт.).</p>
11.	Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности отделочных материалов (потолок «Арометронт»), использованных для отделки потолков общих коридоров (информационная справка МДОУ «Детский сад №; 94»).	ч. 1,ч. бет. 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ. п. 25 ППР в РФ	Документация, подтверждающая класс пожарной опасности отделочных материалов (потолок «Арометронт»), использованных для отделки потолков общих коридоров (информационная справка МДОУ «Детский сад №; 94») не предоставлена ошибочно. Сертификат соответствия № С-DE.ПБ57.В.04227 с приложениями прилагается.

12.	Отделка путей эвакуации (стен в лестничных клетках) выполнена из материалов (краска) с более высоким классом пожарной опасности, чем КМО (справка МДОУ «Детский сад № 94» сертификат пожарной соответствия № КУ С-Ш.ПБ37.В.00036Л9, с показателями П, В1, Д2, Т1- класс пожарной опасности КМ1).	ч. 1, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 25 ППР в РФ	Сертификат пожарной соответствия № КУ С-Ш.ПБ37.В.00036Л9, с показателями П, В1, Д2, Т1- класс пожарной опасности КМ1) в информационной справке МДОУ «Детский сад № 94» на отделку путей эвакуации (стен в лестничных клетках) указан ошибочно. <i>Отделка путей эвакуации, лестничных клеток, коридоров:</i> Потолок, стены - краска негорючая супербелая матовая для путей эвакуации, КМО, сертификат соответствия № С-RU/AIO64/B/00852 (Приложение № 0015315);
-----	--	--	---

Заведующий



Александр

Шигина Т.Г.